


## Vyměřovací návod



3 × světlost šířky každého pole  
výrobní šířka (vš) = nejmenší světlost  
(rozdíl nesmí být větší než 10 mm).

Výrobní výška (wv) = naměřená světlost  
Při zaměření nutno zohlednit typ ukončení  
a montážní vůli.