



x – šířka 1 látkové lamely*

* překrytí špalet (otvoru) závisí na způsobu ovládání – pak je potřeba zohlednit šířku svazku látek, aby svazek nezůstal ve světlosti otvoru

šířka látky (mm)	šířka svazku lamel (mm)									
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
127	90	120	170	210	250	300	330	370	410	440
89	120	190	250	315	380	440	500	550	600	650